

橋梁定期点検・診断結果(北塩原村)

健全度判定区分		状 態
I	健全	構造物の機能に支承が生じていない状態
II	予防保全段階	構造物の機能に支承が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	構造物の機能に支承が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支承が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長(m)	幅員(m)	点検記録	
							点検実施年度	健全度判定
								I ~ IV (良 ~ 不良)
1	関屋橋	セキヤバシ	北山・大塩線	1994	29.40	11.00	2016(H28年度)	I
2	蛇平橋	ヘビタイラバシ	蛇平・小野川線	1993	28.00	10.20	2016(H28年度)	I
3	小野川橋	オノガワバシ	蛇平・小野川線	1992	19.86	14.23	2016(H28年度)	II
4	川前橋	カワマエバシ	川前線	1978	21.68	6.00	2016(H28年度)	III
5	秋元橋	アキモトバシ	秋元線	1960	32.00	5.44	2016(H28年度)	III
6	不動橋	フドウバシ	不動滝線	1970	16.51	4.70	2016(H28年度)	II
7	梅ノ木橋	ウメノキバシ	大塩・長峯線	1967	16.40	4.50	2016(H28年度)	II
8	三ノ森川橋	サンノモリカワバシ	下吉・中里線	1979	17.70	7.97	2016(H28年度)	II
9	堂ノ下橋	ドウノシタバシ	谷地・下吉線	1978	16.60	5.80	2016(H28年度)	III
10	鷹ノ巣橋	タカノスバシ	大川入線	1982	17.55	5.03	2016(H28年度)	III
11	中荒木山橋	ナカアラキヤマバシ	佐平沢線	1968	20.90	4.50	2016(H28年度)	II
12	秋元発電所前橋	アキモトハツデンシヨマエバシ	中津川線	1937	20.40	4.37	2017(H29年度)	III
13	中津川橋	ナカツガワバシ	中津川線	1939	25.15	4.04	2017(H29年度)	II
14	大橋	オオバシ	神楽岩・長坂線	1997	21.60	5.70	2016(H28年度)	I
15	川向橋	カワムカエバシ	川向線	1969	17.49	4.82	2016(H28年度)	II
16	横内橋	ヨコウチバシ	横内西線	1985	15.07	5.00	2016(H28年度)	II
17	大滝橋	オオタキバシ	大塩細野線	1968	16.50	8.30	2017(H29年度)	III
18	相生橋	アイオイバシ	剣ヶ峯・狐鷹森線	2000	37.50	12.00	2016(H28年度)	I
19	塩ノ沢橋	シオノサワバシ	大塩・桧原線	1971	3.80	4.47	2016(H28年度)	I
20	小塩川橋	コシオガワバシ	大塩・桧原線	1993	9.14	8.20	2017(H29年度)	I
21	焼桂橋	ヤキカツラバシ	大塩・桧原線	1978	8.37	6.74	2017(H29年度)	I
22	道前川橋	ドウセンカワバシ	大塩・桧原線	1987	7.34	8.20	2017(H29年度)	II
23	大沢橋	オオサワバシ	剣ヶ峯・狐鷹森線	1998	2.86	12.05	2016(H28年度)	II
24	曾原橋	ソハラバシ	剣ヶ峯・狐鷹森線	1974	2.43	12.00	2017(H29年度)	II

橋梁定期点検・診断結果(北塩原村)

健全度判定区分		状 態
I	健全	構造物の機能に支承が生じていない状態
II	予防保全段階	構造物の機能に支承が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	構造物の機能に支承が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支承が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長(m)	幅員(m)	点検記録	
							点検実施年度	健全度判定
								I ~ IV (良 ~ 不良)
25	学校前橋	ガッコウマエバシ	北山学校線	1982	8.05	5.30	2017(H29年度)	I
26	館ノ内橋	タテノウチバシ	村ノ内・北畑線	1982	9.43	3.80	2017(H29年度)	I
27	北裏橋	キタウラバシ	北山中線	1982	10.02	5.00	2016(H28年度)	I
28	壇ノ前橋	ダンノマエバシ	北山・下吉線	1977	8.30	4.87	2017(H29年度)	II
29	洪川橋	シブカワバシ	北山・下吉線	1977	3.52	5.74	2017(H29年度)	II
30	山ノ神沢橋	ヤマノカミサワバシ	神楽岩・長坂線	1977	4.60	5.34	2017(H29年度)	III
31	大谷川橋	オオタニカワバシ	神楽岩・長坂線	1997	10.10	4.20	2016(H28年度)	I
32	下川前橋	シモカワマエバシ	下川前線	1980	6.50	6.03	2017(H29年度)	II
33	藁打場橋	ワラウチバシ	藁打場線	1989	8.36	4.76	2017(H29年度)	I
34	中島橋	ナカジマバシ	中島・小沢線	1990	13.65	7.20	2016(H28年度)	I
35	桧原橋	ヒハラバシ	巢ノ山線	1982	10.66	5.50	2017(H29年度)	I
36	旧道橋	キョウトウバシ	巢ノ山線	1972	13.43	4.80	2017(H29年度)	II
37	いこい橋	イコイバシ	桧原下線	1982	10.66	4.48	2017(H29年度)	II
38	唐津沢橋	カラツサワバシ	大川入線	1971	2.30	6.10	2017(H29年度)	II
39	高曽根橋	コウゾネバシ	大川入線	1971	2.86	6.08	2017(H29年度)	II
40	十郎沢橋	ジュウロウサワバシ	大川入線	1971	7.40	4.15	2017(H29年度)	I
41	作平沢橋	サクヘイサワバシ	佐平沢線	1976	7.30	4.47	2017(H29年度)	II
42	小屋ノ沢橋	コヤノサワバシ	小屋ノ沢線	1971	10.45	4.62	2017(H29年度)	III
43	秋元湖1号橋	アキモトコイチゴウキョウ	中津川線	1977	3.95	4.02	2017(H29年度)	II
44	秋元湖2号橋	アキモトコニゴウキョウ	中津川線	1977	4.00	4.02	2017(H29年度)	II
45	秋元湖3号橋	アキモトコサンゴウキョウ	中津川線	1977	2.50	5.25	2017(H29年度)	III
46	秋元湖4号橋	アキモトコヨンゴウキョウ	中津川線	1977	2.45	5.10	2017(H29年度)	I
47	柴倉橋	シバクラバシ	大塩細野線	1965	6.10	5.10	2017(H29年度)	III
48	蟹沢川橋	カニサワバシ	中島線	2002	6.90	6.20	2017(H29年度)	I